

Clean-Parkettpflege

7204

Přípravky pro péči o podlahy pro řemeslné a domácí použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Péče o podlahy na vodou ředitelné bázi pro podlahy saténově lesklé i lesklé. Čistící prostředek na parketové podlahy vytváří ochranný film proti nečistotám a vodě, osvěžuje povrchy a obnovuje vzhled.

Oblasti použití



Pro všechny lakované dřevěné, parketové, laminátové a korkové podlahy včetně podlahových krytin z PVC

Upozornění: Nevhodné pro matné lakované podlahy a olejované podlahy.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nejdříve podlahu otřete navlhčeným hadříkem v Clean-Parkettpflege.
- **Péče o nepoškozené podlahy.**
10 % Clean-Parkettpflege Přidejte do čisté vody na vytírání a rovnoměrně naneste pomocí přiloženého hadříku.
- **Obnova starých opotřebovaných podlah:**
1 až 2 x naneste (1 díl Clean-Parkettpflege + 1 vody), použijte přiložený hadřík.
- **Poškozené povrchové úpravy:**
Nelze obnovit pouze použitím Clean-Parkettpflege. Je za potřeby zrenovovat broušením a znovu ošetřením produkty ADLER Floor.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Vytírání
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	20* 200**

* Neředěný

** ředěný v poměru 1:9 s vodou

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy.

Doby schnutí

ca. 1 - 2 hod.

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

11 - Plastová láhev

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje



Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.